

# 浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023(A/0)

生效日期 2023-04-01

## 职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	斯凯孚（新昌）轴承与精密技术有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	PJ230227
用人单位名称	斯凯孚（新昌）轴承与精密技术有限公司	评价类别	评价检测
用人单位地址	浙江省新昌县沃洲镇鳌峰路2号	联系人	韩韬
评价单位	浙江中一检测研究院股份有限公司		
项目编制人	王彦南	项目审核人	
项目负责人	王彦南	项目签发人	
现场调查人员	朱佳欢, 纪燕平		
调查时间	2023-08-13	用人单位陪同人	金伟东
检查范围	一、仓库、基面车间、磨装车间（工业）、磨装车间（汽车）、航空轴承生产车间、设施部、超精密生产线		
存在的职业病危害因素	噪声, 微小气候, 控制风速, 氢氧化钠, 氮氧化物(以二氧化氮计), 氯化氢及盐酸, 溶剂汽油, 照度, 甲醇, 甲醛, 碳酸钠		
采样、检测人员	朱佳欢, 宁子茹, 吴越, 纪燕平		
采样、检测时间	2023-08-21 至 2023-08-23	用人单位陪同人	金伟东

# 浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023(A/0)

生效日期 2023-04-01

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 27 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 50 个点、个体 36 个，其中有 10 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间			
评审专家	无	评审时间	无

# 浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023 (A/0)

生效日期 2023-04-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

